



Überwachungsbericht „Fertigteile nach DIN 1045-4“

DIN 1045-4:2012-2; BRL A Teil 1, Nr. 1.5.9; 1.6.23

Werk	3.2455.2410.B.ST lasse-beton GmbH Gewerbegebiet Obhäuser Weg 1 06268 Querfurt	Zeitraum: Überprüfung am: Überwachungs- beauftragte	R 2018-I 12.04.2018 Dipl.-Ing. T. Ruder Dipl.-Ing. B. Schonka
Mitglied	2455 lasse-beton GmbH Döcklitzer Tor 42 06268 Querfurt		
Werkleiter WPK-Prüfstelle	Herr Bindseil Roxeler Ingenieurgesellschaft, Münster	Veränderungen seit der letzten Überwachung:	Keine.
Prüfstellenleiter Anwesend seitens des Werkes	Herr Gausepohl Herr Lasse und Herr Bindseil (zeitweise)		
Sortenverzeichnis vom Ausgabe des WPK- Handbuches	20.04.2015 27.01.2005		
Überwachungsgrundlagen:		Übereinstimmungszertifikate:	vom:
DIN 1045-4	Tragende Fertigteile aus Beton, Stahlbeton oder Spannbeton, welche nicht den harmonisierten Produktnormen entsprechen.	Reg.-Nr.: 1.6.23-3.2455.2410.B.ST/6.1	25.02.2015
DIN EN 206, DIN 1045-2	Beton nach Eigenschaften, Beton nach Zusammensetzung in Fertigteilwerken	Reg.-Nr.: 1.5.9-3.2455.2410.B.ST/6.2	25.02.2015
DIN EN 206-1/ DIN 1045-2 und zusätzliche Anforderungen	Beton als Abdichtungsmittel für Auffangräume und Flächen	Reg.-Nr.: 15.32-3.2455.2410.B.ST/6.3	30.08.2017